# "고객의 기대를 뛰어넘는 가치를 제공하는 기업"

EASY 사용하기 쉽고

ESIGN 아름다우며

IGITAL 성능이 뛰어난 제품으로

ES 늘 고객의 부름에 예라고 대답하겠습니다.

# 





ATS-126 사용 설명서 이지콘(주)

# AVR 사용 설명서

(Automatic Voltage Regulator)

**MODEL: 126** 

## ◈ 목 차 ◈

1. 경고	3
2. 주요 기능	3
3. 주의	3
4. 제품 규격	3
5. 결선	3
6. 계통 시동	5
7. 사용 조건 & 품질 보증	6
8. 안전을 위한 주의 사항	7

엔진, 발전기 제어 전문기업

이 지 콘 (주)

http://www.egcon.co.kr sales@egcon.co.kr TEL: 032-677-9806 FAX: 032-677-9807

#### 1. 경고

인명의 손상이나 장비의 파손을 방지하기 위하여 인가된 기술자나 운용자만이 이 제품을 설치, 조정 및 운용할 수 있다.

#### 2. 주요기능

- 2.1. 여자기 계자 저항이 낮아도 됨.
- 2.2. 저 주파수 보호 장치가 내장됨.
- 2.3. 초기 여자됨. (잔류 전압이 있는 경우)
- 2.4. 먼지와 습기에 강함. (실리콘 몰딩)

#### 3. 주의

메가나 높은 전압을 이용하여 실험하는 장비는 사용하여서는 안된다. 장비의 불합리한 사용은 이 제품의 안에 있는 부품을 손상시킬 수 있다.

#### 4. 제품규격

- 4.1. DC 출력 : 15 A, 125 Vdc 최대 연속 출력 20 A, 180 Vdc 1 분간 사용 출력
- 4.2. 여자기 계자 저항 : 최소 2Ω, 최대 400Ω
- 4.3. AC POWER 입력(3.4 단자): 190~277 Vac ±10 단상, 60Hz
- 4.4. 센싱 용량 : 최대 10 VA.
- 4.5. 응답 속도: 17 msec. 이하
- 4.6. 전압 조정 범위: 공칭 전압에서 MIN. 10% 이하
- 4.7. 사용 온도 : -20℃ ~ +60℃
- 4.8. 전력 소모 : 최대 연속 정격에서 20W 이하
- 4.9. 무 게: 2.3 kg
- 4.10. 크 기: W140 \* H200 \* D57 (mm) 4.11. 부착 간격: W90 \* H190 \* 5 ¢ -4Holes

#### 5. 결선

- 5.1. AVR 이 발전기 여자기 용량에 적합한지 확인한 다음 도면 1과 같이 결선 한다.
- 5.2. 만약 외부 전압 조정 저항을 사용하면 6,7 번 단자에 연결한다. 그렇지 않으면 6 번과 7 번 단자는 단락 시킨다.
- 5.3. 발전기 FIELD를 F+, F- 단자에 연결한다. 극성을 준수한다.
- 5.4. 3,4 번 단자에 AC220V를 공급하고 3 번과 L 단자는 단락시킨다. 발전기의 선간 전압을 감지할 수 있도록 7 번과 8 번단자에 연결하고, 중선선은 사용하지 않는 것이 좋다.
- 5.5. 380V 로 SENSING 을 원할 시.
  - 5.5.1. 도면 1 참조
  - 5.5.2. 필히 3 번 단자에 중성점(N 상)을 연결한다.
  - 5.5.3. 4 번과 H 단자에는 380V로 결선한다
- 5.6. 부하 병렬운전
  - 5.6.1. 역율 1 인 부하

역율 1 인 부하에서는 횡류가 유효전력 분담에 의하여 거의 흐르지 않는 경우가

많다. 횡류 보상 회로도 역율 1 인 부하에서는 오히려 횡류 요소로 작용하므로 이때는 AVR 의 횡류보상 회로를 차단시켜서 확인하는 것이 오히려 좋다. 만일 이 경우 횡류가 발생하면 각 발전기의 부하 전류차가 발생하고 횡류는 부하전류가 큰쪽에서 작은쪽으로 흐르므로 부하전류가 작은 쪽은 전압 조정기(VR)를 전압증가 방향으로 아주 미세하게 움직인다.

#### 5.6.2. 역율 부하


횡류 보상회로는 역율 부하에서 AVR의 정상 작동을 지원한다. 즉, 횡류 보상회로의 원활한 동작 확인은 역율 부하에서 이루어져야한다.

#### 5.6.3. 병렬운전 시 결선 방법

병렬운전 시는 AVR-126에 횡류보상 장치가 부착되어 있으며 AVR 단자의 1, 2에 횡류보상(CCCT)용 변류기 K는 AVR 1 단자, L은 AVR 2 단자로 연결 고 52G의 보조 접점로 단독운전시 CLOSE 병렬운전시 OPEN 시켜 전압조정기(VR)을 이용하여 횡류보상 회로의 원활한 동작으로 역율 부하가 잘 분배된다.

#### 5.6.4. 일반적인 고장


현 상	원 인	대 책
횡 류	1. 양 발전기 유기 기전력이 같지 않음 (AVR 의 횡류 저항값이 적정하지 않음) 2. 횡류보상용(CCCT) 변류기의 극성이 바뀜	1.전압이 상승하는 쪽 횡류 보상회로 저항값을 줄임. 2. 부하전류가 상승하는 쪽의 CCCT 극성 변경
역율 1부하에서는 정상이나 그 이하의 역률에서 횡류가 발생하는 경우	횡류 보상용 CCCT 의 극성이 바뀜.	횡류보상용 CCCT 배선 확인 작업.



도면 1

### 6. 계통 시동(SYSTEM START-UP)

- 6.1. 엔진을 시동하여 정격속도로 운전한다.
- 6.2. 전압이 확립 되는 것을 확인한다. 전압이 확립되지 않으면 F+와 F-에 연결된 선을 풀어서 여기에 BATT.(+)와 BATT,(-)를 연결 하여 발전기 전압이 확립되는 것을 확인한다.
- 6.3. 발전기 잔류전압이 최소 10Vac 이하이면 도면 2 와 같이 초기여자 회로를 구성하여 사용한다.
- 6.4. 전압을 조정하여 정격 전압에 맞춘다. (VR 22)
- 6.5. 전압이 안정되지 않으면 STAB.저항을 조정 한다. (VR15, VR28)
- 6.6. 발전기 주파수에 맞게 주파수 조정 저항를 조절한다. 이 선택은 발전기의 주파수가 떨어졌을 때 발전기의 출력 전압을 떨어뜨리므로서 발전기와 AVR 손상을 방지한다. (저 주파수 보호기능)
- 6.7. 주파수 60Hz SYSTEM (도면 3 참조)



도면 3

#### 7. 사용 조건 & 품질보증

4.1. 작동 온도 : -20° ~ 60°C

4.2. 보관 온도 : -30° ~ 80℃

4.3. 상대 습도: 0% ~ 90% 미응결

4.4. 진 동 : 진폭 : 0.35mm, 주파수 : 0~30Hz

4.5. 작동 고도 : 1,000m 이하

4.6. 사용 장소: 폭발가스, 먼지, 염분, 오염가스, 진동이 없는 (옥내)

4.7. 취부 장소 : 뒤틀림이 없는 평평한 곳

4.8. 품질 보증기간 : 제품 출고 후 1 년간 보증

4.9. 범 위: 정상적으로 사용한 상태에서 고장이 발생 시

4.10. 보증 방법 : 무상 수리

4.11. 보증 지역 : 한국 (국외지역은 회수 시 가능)

4.12. 보증 수리 방법 : 공장 입고 원칙 (입고 불가 시 협의)

4.13. 보증 처리 기간 접수 시간 : 접수 후 일주일 이내, 평일 08 시 30 분~17 시 30 분

4.14. 접수 방법 : 전화, 팩스, 이메일

4.15. 보증 제외 사항 (유상처리)

가. 사용자가 임의로 개조 등 비정상 사용 또는 취급 부주의로 인한 고장

나. 화재, 염해, 수해, 낙뢰 등 천재지변에 의한 고장

#### 안전을 위한 주의 사항

- 1. 본 제품의 기능을 충분히 이해하고 안전하게 사용하기 위하여 반드시 사용 설명서와 도면을 숙지한 후 사용 하십시오.
- 2. 주의 사항은 제품을 사용하다 발생할 수 있는 사고나 위험을 미연에 방지하기 위한 것이므로 반드시 지켜주십시오.
- 3. 주의 사항에는 '경고'와 '주의'가 있고 그 의미는 다음과 같습니다.
  - 3.1 경고 : 지시사항을 위반 하였을 때 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우
  - 3.2 주의 : 지시사항을 위반 하였을 때 상해나 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우
- 4. 사용 설명서에 표시된 그림 기호의 의미는 다음과 같습니다.
  - 제품 손상이나 발생할 우려가 있으므로 주의 하십시오.
  - 감전사고가 발생할 우려가 있으므로 주의 하십시오.
- 5. 사용설명서는 제품 가까운 곳에 보관하시기 바랍니다.
- 6. 경고
  - 6.1 전원이 입력된 상태이거나 운전 중 또는 모선이 활선 상태일 경우에는 감전 및 화재의 발생할 수 있으므로 배선작업을 하지 마십시오.
  - 6.2 전원이 입력되지 않은 경우라도 제품 내부의 충전전류에 의해 감전의 원인이 될 수 있으므로 분해하지 마십시오.
  - 6.3 젖은 상태에서는 감전의 원인이 되므로 손대지 마십시오.
  - 6.4 전선의 피복이 손상된 경우 감전될 수 있으므로 손대지 마십시오.
  - 6.5 반드시 접지를 하여 감전되지 않도록 하여 주시기 바랍니다.

#### 7. 주의

- 7.1 제품의 정격에 맞는 전원을 인가하여 제품의 손상과 화재를 미연에 방지 하십시오.
- 7.2 제품 내부에 이물질이 들어가면 누전과 화재의 원인이 되므로 주의하여 주십시오.
- 7.3 입. 출력 단자의 용량에 맞는 부하를 연결하여 제품의 손상과 화재를 미연에 방지 하십시오.
- 7.4 전선 연결을 임의로 하면 제품손상과 화재의 원인이 됩니다.
- 7.5 본 제품의 불합리한 사용은 인명의 손상이나 본 제품과 본 제품에 연결된 제품들의 파손을 가져 올수 있으므로 기술자나 교육을 받은 운용자만이 사용하십시오.
- 7.6 본 제품은 전자 부품으로 구성되어 있으므로 내전압 시험이나 절연저항 시험 등 높은 전압이 인가되는 시험은 부품을 파손 시킬 수 있으므로 제품을 분리하고 하십시오.
- 7.7 정격 용량의 퓨즈와, 용량에 맞는 전선을 사용하여 화재가 나지 않도록 하여 주십시오.
- 7.8 진동이 많은 엔진 발전기에 취부 되는 제품이므로 단단하게 고정하여 주십시오.
- 7.9 이동 중에 풀린 부분은 없는지 설치하기 전에 점검하고 설치하여 주십시오.

# ENGINE, GENERATOR CONTROL ENTERPRISE ( COCCO) 엔진, 발전기 제어 전문기업



### AVR 자동 전압 조정기







AVR-SP시리즈

고출력형



AVR-FC5

고출력형



AVR-FC6

전 화: 032-677-9806

스: 032-677-9807

이메일: sales@egcon.co.kr 영 업: 010-7285-2050 기술문의: 010-8980-9806 경기 부천시 오정구 삼작로177번길 30